

监 理 日 志

工程名称: 榆林市榆阳区联村光伏扶贫电站

日期	2019年3月6日 星期四	气候	晴	气温	6°/9°
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 87人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况: 无		

施工部位进度情况

1. 光伏厂区检查消缺.
2. 资料归整. 检查资料完整度.
3. 北厂房围栏施工.

检查发现的问题

无

处理措施、意见、结果

无

协调内容或其他

安全情况正常

记录人

刘俊

总监签阅