

监 理 日 志

工程名称: 榆村镇北联村光伏扶贫电站

日期	2019 年 1 月 4 日 星期 5	气候	晴	气温	-5/-17°
监理人员动态: 赵恒 徐双			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 18人					
施工机械动态: 铲车一台 吊车一辆					
施工部位 进度情况	拉基表面做收光处理. 接地黄绿漆涂刷 施工单位自检整改施工.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	现场安全文明 情况正常				
记录人	赵恒		总监签阅		