

监 理 日 志

工程名称: 桐梓市横山区联村光伏扶贫电站

日期	2019 年 1 月 6 日 星期日	气候	晴	气温	20/-16
监理人员动态: 赵恒			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 15人					
施工机械动态: 吊车-辆 铲车-辆					
施工部位 进度情况	1. 清理场区垃圾. 2. 地基表面处理. 3. 线条组件安装情况检查调整.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	安全情况正常				
记录人	赵恒	总监签阅			