

监 理 日 志

工程名称: 榆林市横山区联村光伏扶贫电站.

日期	2019年 1月 7日 星期 一	气候	晴	气温	-4°/19°
----	------------------	----	---	----	---------

监理人员动态: 赵恒.

施工方人员动态: 6人.

施工机械动态: 铲车一辆

材料进场、取样见证、合格情况:

无

施工
部位
进度
情况

1. 清理场区垃圾.
2. ~~清理~~ 汇流箱铭牌焊接.

检查
发现
的问
题

- 光伏组件安装情况.
1. 检查黄城山一区杆塔问题.
 2. 施工人数少. 施工进度慢.

处理
措施
、意
见、
结果

1. 黄城山一区. 光伏组件安装. 有部分角度出现偏差.
2. 增加施工人数. 加快进度.

协调
内容
或其
他

记录人

赵恒

总监签阅