

监 理 日 志

工程名称: 榆林市横山区联村光伏扶贫电站

日期	2019年1月9日 星期二	气候	晴	气温	0/-13°
监理人员动态: 张夕博 赵恒			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 6人					
施工机械动态: 铲车一辆					
施工部位 进度情况	1. 场区杂物清理 2. 多余材料装车运回 3. 资料归档				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	张恒		总监签阅		