

监理日志记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

| | | | | | | | |
|----|------------|----|--------|----|----|----|--------|
| 日期 | 2019.05.07 | 班次 | 8-17 时 | 天气 | 多云 | 气温 | 21/6°C |
|----|------------|----|--------|----|----|----|--------|

施工情况（含机械设备、工程形象、施工单位质检员、安检员及主要技术人员到位情况）

- 1、升压站控制楼基础引孔灰土桩施工。
- 2、F21 风机基础灰土垫层何栽试验。
- 3、F24、F07 风机挖基础坑。
- 4、F19 风机基础打孔、2: 8 灰土桩施工。
- 5、机械设备：挖土机八部，铲车六部，压路机一部，洒水车三部，打桩机三部、引孔机两部、发电机三台。
- 6、技术员一位、测量员一位、质检员一位

| | | | | | |
|----|---|----|---|-------|---|
| 停水 | 无 | 停电 | 无 | 对工程影响 | 无 |
|----|---|----|---|-------|---|

质量检验（试验、检测、验收）

升压站试验区基础灰土垫层由于养护不到位出现龟缝，要求施工单位加强养护措施。

现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）

业主征地协调事宜。

安全生产或者 文明施工情况

现场临时用电不规范：发电机至所用机械设备没配置配电箱及漏电保护器，部分带电设备没做接地，电缆铺设没按要求架空设置或挖沟直埋，过往车辆任意碾压。

| | | | |
|---------------------------|-------------|-------|-----|
| 遗留问题或提 请下班监理人 员注意事项 | 注意临时用电安全隐患 | | |
| 监理在岗人员 | 赵文渠、李仓立、程强强 | | |
| 填表人 | 程强强 | 部门负责人 | 徐耀生 |