

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源供能995反风风电项目

日期	2019年08月15日 星期一	天气	多云	气温	31/12℃
监理人员动态:	5人	材料进场, 见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	140人	风电桩机2台, 汽车吊1台			
施工机械动态:	挖桩机2台, 压路机2台, 装载机2台, 洒水车2台				
施工进度情况	① B01² 风桩桩位中试, ② B02² 风桩桩位中试, 桩位安装, ③ B03² 风桩桩位中试, ④ B04² 风桩桩位中试, ⑤ B01², B03² 风桩桩位中试, ⑥ B02² 风桩桩位中试, ⑦ B04² 风桩桩位中试, ⑧ B01², B03² 风桩桩位中试, ⑨ B02² 风桩桩位中试, ⑩ B04² 风桩桩位中试				
质量发现的主要问题	在 B01² 风桩桩位中试过程中发现桩杆外保护套管有破损				
处理措施、意见、结果	要求施工单位立即更换, 已按要求整改				
协调内容及其他	无				
记录人	李小明		总监签阅		