

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年09月19日星期四	气候	晴转阴	气温	15℃
监理单位动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: 压路机一台			
施工方人员动态:	63				
施工机械动态:	挖机两台 铲车两台 焊机				
施工部位进度情况	F03风机基础回填。F05风机基础开挖 F09风机基础开挖 接地沟开挖 100mm ² 风机基础回填完成 控制柜外 抹灰。3512V电缆沟 钢筋 绑扎。				
检查发现的问题	水池模板安装				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	朱卫俊	总监签阅	徐光耀		