

监 理 日 志

工程名称:

日期: 2019年09月22日 星期 日 气候: 晴 气温: 10℃-24℃

管理人员动态: 4人
 施工方人员动态: 60人
 施工机械动态: 发电机3台、吊车3台、压路机1台、挖掘机3台、电焊机2台

施工部位进度情况: 控制楼外墙抹灰、控制室强电房地木地板铺设、F25风机基座出外网基础土方开挖、F9、F14、F17风机基座出外网接地电阻测试完成。

检查发现的问题: 事故油池浇筑、污水池级化粪池支模

处理措施、意见、结果: 无

协调内容或其他: 无

记录人: 朱卫俊 总监签阅: 陈耀士