

志

工程名称: 盐城市海通建设有限公司办公楼		日期	2019年07月09日星期二	气候	雨	气温	27/15℃
监理人员动态:		施工方人员动态:	140人	材料进场、取样见证、合格情况: 打密机1台			
施工机械动态: 挖掘机5台,装载机12台,压路机2台,推土机2台,吊车2台.		施工部位进度情况 ①因下雨,外围临时施工未完工. ②升压站地脚螺栓. ③升压站35KV高压电 箱. ④升压站一层砖墙砌筑. ⑤风机电设备就位. ⑥风机电设备机房2层. ⑦风机电基座出土73.47米.					
检查发现的问题							

处理措施、意见、结果	协调内容或其他	记录人	总监签阅
无	无	王可伟	