

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

工程名称: 风电

日期	2020年04月13日 星期二	气候	多云	气温	
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	125人				
施工机械动态:	挖掘机1台. 汽车吊6台. 装载机3台. 皮卡6辆.				
施工部位进度情况	① 升压站道路砼浇筑. ② AB15铁塔组塔. ③ F35#风机机位1100T吊车组塔. ④ F27#风机机位650吊车转场.				
检查发现的问题	经检查, F35#风机机位箱变接地扁铁严重锈蚀. 箱变油池边框被吊车吊具在施工过程中撞坏.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位对接地扁铁进行先除锈, 后刷防锈漆. 箱变油池进行修补.				
协调内容或其他	无				
记录人	李己	总监签阅	徐耀吉		

日期	2020
监理人员动态	
施工方人员动态	
施工机械动态	
施工部位进度情况	① ③ 基
检查发现的问题	7
处理措施、意见、结果	
协调内容或其他	
记录人	