

监 理 日 志

工程名称:

日期	2020年9月2日星期三	气候	晴	气温	9-22
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	90人				
施工机械动态:	吊车6台, 铲车3台				
施工进度情况	35KV集电线路铁塔安装: 南线AB4至AB14分支无计展放; 北线CD16回塔				
检查发现的问题	F10井机位叶轮吊装 B13井机位机舱吊装, 叶轮组对。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	喻超	总监签阅	徐耀士		