

监 理 日 志

工程名称:

日期	2020年9月6日 星期日	气候	多云	气温	12-29°
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	90人				
施工机械动态:	吊车6台 铲车3台				
施工部位进度情况	35KV集电线路基础:南线F37号风机到杆塔端电缆沟砌块破碎 ... 铁塔安装:南线AB16至A2光纤展放、XAT219, XA194 件安装:北线CD4-6地线展放、CD6-13导线展放				
检查发现的问题	F09井机位修平台. GTK拆车转场至F14井机位组车完成 注:机部总到F25, F27, 202, F09平台收平台回填土方.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	喻超		总监签阅	张智生	

工程名称:

日期	
监理单位	
施工方人	
施工机械	
施工部位进度情况	
检查发现的问题	
处理措施、意见、结果	
协调内容或其他	
记录	