

监 理 日 志

工程名称: 江苏永鼎股份有限公司SMW管桩光伏发电项目

日期	2018年11月23日 星期五	气候	晴	气温	9℃~17℃
监理单位动态: <u>王明宝、王磊</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>31人</u>					
施工机械动态: <u>吊车1台、叉车1台</u>					
施工进度情况	1#厂房屋面进行组件吊运及组件试安装。 2#厂房屋面进行支架及夹具安装。 2#厂房昨晚安装钢结构及加固。 设备基础焊接接地环网。				
检查发现的问题	少数接地搭接处焊接未处理好,存在漏焊,未做防腐现象。				
处理措施、意见、结果	经口头提出要求施工单位整改,施工人员已进行整改到位。				
协调内容或其他	1. 对厂房屋面安装进行巡视检查,对设备基础施工质量进行检查。2. 整理监理资料。3. 学习相关规范要求及标准。				
记录人	<u>王磊</u>	总监签阅	<u>徐耀生</u>		