

监 理 日 志

工程名称: 江苏永鼎股份有限公司SMW分布式光伏发电项目.

日期	2018年11月24日 星期六	气候	晴	气温	19/10℃
监理人员动态: 王明宝、王磊			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 32人					
施工机械动态: 无					
施工 部位 进度 情况	1#厂房屋面安装逆变器、组件安装、接地线安装。 2#厂房屋面进行支架及夹具安装。 3#厂房晚上进行钢构加固、安装螺栓。				
检查 发现 的 问题	发现少数逆变器支架焊接处防腐漆及外漆未补好。				
处理 措施 、 意见 、 结果	已口头提出要求现场人员进行整改。 经复查施工人员已及时刷补到位。				
协调 内容 或其 他	1. 对现场1#、2#厂房屋面进行巡视检查。 2. 整理资料、上传监理云。 3. 学习相关规范标准、查看施工图纸。				
记录人	王磊	总监签阅	徐耀生		