

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年11月5日 星期一	气候	小雨转阴	气温	16-21
监理单位动态:	谢冬林、刘瑞生		材料进场、取样见证、合格情况: 无进场。		
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 2#厂房屋顶加固。 2. 4#SVG基础砖墙施工。 3. 箱变基础养护。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	刘瑞生		总监签阅	卢耀生	