

监 理 日 志

工程名称: 江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

日期	2018 年 12 月 13 日 星期四	气候	多云	气温	28°-8°
监理人员动态: 王明官、王磊			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 33 人					
施工机械动态: 吊车 1 台					
施工 部位 进度 情况	1. 2#厂房组件安装、横梁安装。 2. 1#厂房屋顶进行逆变器电缆端接及MC4接头端接。 逆变器初箱变 3x70, 3x50 电缆敷设。				
检查 发现 的 问题	发现南边临边女儿墙没有警示标志。				
处理 措施 、 意见 、 结果	要求施工单位有警戒线做好防护措施, 施工单位 人员已经安排进行整改。				
协调 内容 或 其他	1. 对现场组件安装、逆变器电缆端接及MC4接头端接进行 检查巡视、旁站。 2. 整理资料、查看相关规范要求。				
记录人	王磊		总监签阅	徐耀生	