

监 理 日 志

工程名称: 江苏永鼎股份有限公司SMW分布式光伏发电项目

日期	2018年12月19日 星期三	气候	多云	气温	9℃-14℃
监理人员动态: 王磊、陈路林			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 15人					
施工机械动态: 无					
施工 部位 进度 情况	1. 1#厂房屋面安装檩条盖板. 逆变器电缆线布接. 2. 2#厂房屋面敷设1x4电缆线. 3. 设备基础平台抹灰找平.				
检查 发现 的 问题	发现设备基础平台抹灰少数地方不平整.				
处理 措施 、 意见 、 结果	要求施工单位进行整改, 经口头提出已进行整改.				
协调 内容 或 其他	1. 对现场施工进行巡视检查, 对继电保护试验进行旁站. 2. 整理资料, 学习查看相关规范.				
记录人	王磊	总监签阅	徐耀生		