

监 理 口

工程名称: 天津马棚口70MW渔光互补光伏项目

日期	2019年1月8日 星期二	气候	-7℃-2℃	气温	8℃
监理单位动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	78人				
施工机械动态:	2车-台, 铲车-4				
施工进度情况	2#方阵组件, 支架施工.				
检查发现的问题	3#方阵组件 支架施工.				
	4#组件施工 支架施工.				
	5#方阵立柱焊接, 组件, 支架施工.				
	7#方阵组件, 支架施工				
	8#方阵, 支架, 组件施工.				
处理措施、意见、结果	巡视: 施工单位组件加强管理平整度, 须及时对调整. 安全大检查: 巡视并压站 ^{发现} 清理 垃圾, 材料乱放. 需整改:				
协调内容 或其他					
记录人	苏航	总监签阅	刘培发		