

监 理 日 志

工程名称: 天津马棚口70MW渔光互补光伏发电项目.

日期	2019年01月29日 星期三	气候	晴	气温	3--5℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	76人				
施工机械动态:	叉车一台, 铲车一台.				
施工进度情况	2#方阵组件施工, 逆变器安装施工, 立柱焊接. 3#方阵组件施工.				
检查发现的问题	4#方阵. 组件施工, 桁架施工. 6#方阵 组件安装. 7#方阵 立柱焊接. 组件 支架施工. 8#方阵 支架. 组件施工.				
处理措施、意见、结果	巡视: 施工单位组件加强管理平整度. 要及时调整 横梁变形不能用砸. 镀锌层容易剥.				
协调内容或其他					
记录人	苏航	总监签阅	刘士发		