

监 理 日 志

工程名称: 天津市马棚河70MW渔光互补光伏发电项目

日期	2018年1月19日 星期六	气候	晴	气温	2-3℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
4人					
施工方人员动态:					
64人					
施工机械动态:					
2辆吊车, 2辆车台					
施工进度情况	1#故障组件加固 3#, 4#, 7#, 8#故障组件安装。				
检查发现的问题	4# 7#, 8#故障支架安装。 8#故障立柱焊接 视频监控开始安装。 巡视光伏区支架, 组件安装。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	程银锐	总监签阅	刘发		