

# 监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区古林街子湖日 100W 渔光互补光伏项目

日期	2019 年 3 月 11 日 星期 一	气候	晴	气温	14-20
监理人员动态: 4人 施工方人员动态: 3人 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况:  无		
施工部位进度情况 检查巡视光伏区, 升压站。 组织学习安规。 整理资料。					
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果			检查发现的问题		
协调内容或其他			处理措施、意见、结果		
记录人		程强		总监签阅	
				刘士发	

工程名称:

日期:

监理人员动态:

施工方人员动态:

施工机械动态:

施工部位进度情况:

检查发现的问题:

处理措施、意见、结果:

监理单位盖章: