

监 理 日 志

工程名称: 天津滨海新区古林街700号天津农村商业银行

日期	2019年5月23日 星期三	天气	晴	气温	17/21℃
监理单位动态:	1人	材料进场、资料整理、会议情况:			
施工单位人员动态:	12人				
施工机械动态:	挖机1台 吊车2台				
施工部位及进展情况	文仕区6号方舱组件在架拆除施工				
检查发现的问题	巡视文仕区组件拆除施工, 该处组件拆下数量约6块				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李足贤	总监签阅	王	王	王