

# 监 理 日 志

工程名称: 天津滨海新区东林街马村1070MW海盐互补光伏发电项目

|                      |                           |      |                 |    |         |
|----------------------|---------------------------|------|-----------------|----|---------|
| 日期                   | 2019年 6 月 1 日 星期 一        | 气候   | 晴               | 气温 | 33℃/20℃ |
| 监理人员动态: 1人           |                           |      | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |         |
| 施工方人员动态: 20人         |                           |      |                 |    |         |
| 施工机械动态: 卡车-车辆. 叉车-车辆 |                           |      |                 |    |         |
| 施工部位<br>进度情况         | 光伏区支架拆卸施工<br>组件装箱包装施工     |      |                 |    |         |
| 检查发现的问题              | 巡视支架拆卸施工. 组件包装施           |      |                 |    |         |
| 处理措施、意见、结果           |                           |      |                 |    |         |
| 协调内容或其他              | 参加支架拆卸专题会议. 记录会议. 详见会议记录. |      |                 |    |         |
| 记录人                  | 李足贤                       | 总监签阅 | 刘士发             |    |         |