

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区林街牙村1070114海光互补光伏发电项目

日期	2019年 7月 22日 星期一	气候	多云转雨	气温	34℃/26℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 15人					
施工机械动态: 卡车两辆、吊车一辆					
施工 部位 进度 情况	支架今天拆卸3组 组件今天拆卸3组 支架组件倒运至料场分类堆放。				
检查 发现 的 问题	巡视光伏区支架组件拆卸施工				
处理 措施 、 意见 、 结果					
协调 内容 或 其他					
记录人	马足贤	总监签阅	刘士发		