

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年12月11日	星期	一	气候	晴	气温	3-9℃
监理单位动态:	刘瑞生			材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	1人						
施工机械动态:	无						
施工部位及进度情况	1. 钢构加固拉锚安装, C型钢加固梁, T型钢加固梁 2. 电缆开挖						
检查发现的问题	现场部分施工区域安全文明施工不到位						
处理措施、意见、结果	要求施工单位做到“工完料尽场地清”, 并整改完成						
协调内容或其他	无						
记录人	刘瑞生			总监签阅	苗天明		