

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年12月13日 星期四	气候	晴	气温	1°-6°
监理单位动态:	刘瑞生		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	28人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 水电方块制作 2. 屋面组件安装 3. 高压电缆敷设				
检查发现的问题	水电方块高度与柱高度与设计图纸不符				
处理措施、意见、结果	已向施工单位提出整改要求，给出合理整改期限，解决办法。				
协调内容或其他	无				
记录人	刘瑞生		总监签阅	马东明	