

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年12月23日星期六	气候	晴	气温	5°-12°
----	----------------	----	---	----	--------

监理单位动态:	刘瑞杰	材料进场、取样见证、合格情况: 无
施工方人员动态:	28人	
施工机械动态:	无	

施工部位进度情况	1. 箱变高压电缆头安装 2. 试验单位高压柜 3. 充放线放线
----------	--

检查发现的问题	充放线电缆头集处号码不规范
---------	---------------

处理措施、意见、结果	已要求施工单位并网友对其更换
------------	----------------

协调内容或其他	无
---------	---

记录人	刘瑞杰	总监签阅	马守刚
-----	-----	------	-----