

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年2月26日星期二	气候	阴	气温	6-11℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	8人+5人				
施工机械动态:	吊车				
施工部位进度情况	1. 上午2号厂房屋面防锈已全部完成, 2. 30号与35号厂房组件吊装已完成, 3. 30号厂房加固已全部完成;				
检查发现的问题	4. 2号厂房加固已完成85%; 5. 30号厂房组件安装已完成5%; 无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	孙金龙	总监签阅	苗守明		