

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月15日 星期五	气候	晴	气温	9-19℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	8+5人				
施工机械动态:	升降机				
施工部位进度情况	1. 30号厂房内线布线敷设全部完成; 2. 19号厂房接地焊接, 已完成50%; 3. 1号屋面增加容量开始安装;				
检查发现的问题	4. 3、4号厂房汇流箱线路检查; 5. 19号厂房加固进度10%. 在巡视过程中发现工人未配戴安全帽; 屋面吸火烟; 加固防火措施不到位.				
处理措施、意见、结果	经业主授权, 对总包单位下发编号为"02"的罚款单.				
协调内容或其他	无				
记录人	孙金龙	总监签阅	苗守明.		