

监 理 日 志

工程名称:

日期:	2019 年 3 月 16 日 星期 六	气候:	多云	气温:	7~21℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	9+5人				
施工机械动态:	4 升降机				
施工进度情况	1. 3、4、6、36号汇流箱检查; 2. 1号厂房增加的支架、组件安装; 3. 2号厂房加固完成, 19号厂房加固完成				
检查发现的问题	巡视项目发现汇流箱依旧跳闸; 巡查发现1、2、3、4号汇流箱未安装接地线; 1、2、3、4号汇流箱未安装防雷器				
处理措施、意见、结果	要求施工单位继续排查, 找出问题。 “20”号汇流箱未安装接地线, 未安装防雷器				
协调内容或其他	无				
记录人	孙金龙	总监签阅	董守明		