

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月18日星期一	气候	晴	气温	9-25℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1、9号屋面接地焊接已完成60%; 桥架安装完成60%; 汇流箱安装完成1台, 回平方线敷设30%; MC4接头制作.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	孙金龙	总监签阅	黄守明		