

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月29日 星期五	气候	阴	气温	10-19℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	8+8				
施工机械动态:	升降车				
施工部位进度情况	1. 1号屋面 回平方线数没完成95%; 3号屋面桥架包搥; 36号屋面 接地支架按装. 2. 23号厂房屋面加固已完成100%.				
检查发现的问题	在巡视过程中发现个别工人未配戴安全帽, 个别工人屋面吸烟.				
处理措施、意见、结果	现场要求按照规范配戴齐全 安全防护用品; 禁止现场吸烟.				
协调内容或其他	无				
记录人	孙金龙	总监签阅	苗守明		