

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月30日星期六	气候	多云	气温	8-20℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	7+8人				
施工机械动态:	升降车				
施工部位进度情况	1. 1号屋面网架线接头制做, MC4接头连接 2. 35号屋面桥架制作 3. 35号厂房加固已完成88%				
检查发现的问题	个别工人未配戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	现场进行安全教育, 劳保用品配戴齐全.				
协调内容或其他	无				
记录人	孙金龙	总监签阅	苏宇明		