

# 监 理 日 志

工程名称:

|                                         |                                      |      |                                                                                 |    |        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 日期                                      | 2019年4月19日星期五                        | 气候   | 晴                                                                               | 气温 | 17-22℃ |
| 监理人员动态: 1人<br>施工方人员动态: 7人<br>施工机械动态: 吊车 |                                      |      | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br><div style="text-align: center; font-size: 2em;">无</div> |    |        |
|                                         |                                      |      |                                                                                 |    |        |
|                                         |                                      |      |                                                                                 |    |        |
| 施工部位进度情况                                | 1. 23号、35号组件进行吊装铺设。<br>2. 35号导轨架设安装。 |      |                                                                                 |    |        |
| 检查发现的问题                                 | 在巡视过程中,发现35号屋面有部分组件集中堆放,未散开,         |      |                                                                                 |    |        |
| 处理措施、意见、结果                              | 要求立刻散开放置,避免出现意外。                     |      |                                                                                 |    |        |
| 协调内容或其他                                 |                                      |      |                                                                                 |    |        |
| 记录人                                     | 孙金龙                                  | 总监签阅 | 苗宇明                                                                             |    |        |