

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年5月1日星期三	气候	晴	气温	15-22℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 清洗水管			
施工方人员动态:	12人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 清洗水管制作文案。 2. 屋面消缺整改。 3. 水管捆扎制作。				
检查发现的问题	巡视过程中发现部分穿线管脱落,要				
处理措施、意见、结果	要求检查整改。				
协调内容或其他					
记录人	孙金龙	总监签阅	黄守明.		