

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年 5月 2日 星期 四	气候	晴	气温	12-23℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	14人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 清洗水管制作安装. 2. 屋面滴缺整改.				
检查发现的问题	对屋面进行初验, 已下发滴缺整改单.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	孙金龙	总监签阅	苗守明		