

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年5月4日星期六	气候	晴	气温	17-25℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	12人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 清洗系统敷设安装已完成60%; 2. 消缺整改, MC插头固定完成;				
检查发现的问题	在巡视过程中, 发现未存在问题, 要求加快施工进度, 加快消缺速度.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	孙金龙	总监签阅	黄守明		