

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年5月12日 星期 四	气候	晴	气温	18-30℃
监理人员动态:	1	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	屋面补漆除锈, 防火泥封堵; 屋面穿线管固定, 标识牌制作,				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	孙金龙	总监签阅	苗守明		

