

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年 5月 14日 星期二	气候	阴	气温	18-25℃
监理单位动态:	1	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	2				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	清洗水管压力表 闭门井割断完成。				
检查发现的问题	在巡视过程中,发现施工单位未施工。				
处理措施、意见、结果	联系总包单位询问原因,由于整改消缺并未完成,要求加快速度。				
协调内容或其他					
记录人					