

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年11月25日 星期四	气候	晴	气温	11°-18°
监理单位动态:	刘瑞生	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	8人.				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	1. 支架、支架安装 0.2Mw. 2. 设备基础钢筋完成 10% (绑扎).				
检查发现的 问题	屋面彩钢切割处未设置灭火器, 安全防护不到位。				
处理措施、 意见、结果	现场要求施工单位进行整改, 明天必须配置完。				
协调内容或 其他	无.				
记录人	刘瑞生	总监签阅	苗守明.		