

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年 11月 26日 星期 一	气候	晴	气温	10°-16°
监理人员动态: 刘瑞杰			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 17人					
施工机械动态: 无					
施工 部位 进度 情况	1. 支吊架安装 0.15MW. 2. 模板安装, 钢筋绑扎, 水电方块浇筑. 3. 电缆沟施工.				
检查 发现 的 问题	现场安全文明施工不到位.				
处理 措施 、 意见 、 结果	已要求施工单位加强现场管理				
协调 内容 或其 他	开第一次监理例会.				
记录人		刘瑞杰		总监签阅	
				董守明	