

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年12月1日星期六	气候	晴	气温	8-16℃
监理单位动态:	刘瑞杰		材料进场、取样见证、合格情况: 无.		
施工方人员动态:	17人.				
施工机械动态:	无.				
施工进度情况	1. 6#厂房屋面组件安装. 2. 设备基础支模, 钢筋绑扎.				
检查发现的问题	组件安装发现部分光伏线管搭在彩钢瓦屋面上.				
处理措施、意见、结果	已现场要求施工单位不许线管搭彩钢瓦, 并现场整改完成.				
协调内容或其他	无.				
记录人	刘瑞杰	总监签阅	苏守明		