

# 监 理 日 志

工程名称: 先锋电煤厂房顶5.5MW分布式光伏发电项目

|            |                                                             |    |                          |     |      |
|------------|-------------------------------------------------------------|----|--------------------------|-----|------|
| 日期         | 2018年12月16日 星期天                                             | 气候 | 晴                        | 气温  | 3~5℃ |
| 监理单位动态:    | 李时                                                          |    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |     |      |
| 施工方人员动态:   | 41人                                                         |    |                          |     |      |
| 施工机械动态:    | 吊车                                                          |    |                          |     |      |
| 施工部位进度情况   | 8#、11#直流电缆已放线完毕。<br>11#尾间组件安装80%。<br>高压电缆头制作13个。            |    |                          |     |      |
| 检查发现的问题    | 光伏支架有螺栓未紧现象。                                                |    |                          |     |      |
| 处理措施、意见、结果 | 已现场整改。                                                      |    |                          |     |      |
| 协调内容或其他    | 今日入场施工机械: 吊车1台。<br>今日入场施工人员41人 管理人员2人<br>今日安全生产文明施工现场可控范围内。 |    |                          |     |      |
| 记录人        | 李时                                                          |    | 总监签阅                     | 苏守明 |      |