

监 理 日 志

工程名称: 先锋热器厂房顶小吊MHP分散式光伏发电项目

日期	2018年12月27日星期四	气候	雨	气温	20℃		
监理人员动态:				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:				无			
施工机械动态:							
施工部位进度情况	1# 10#车间光伏支架安装80%。 12#车间光伏组件安装70%。 放线已完成。						
检查发现的问题	12#车间组件验收时发现压木扣住，组件未穿孔。						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他	合同内施工机械:吊车一台。 合同内的施工人员5人、管理人员3人。 合同安全生产文明施工在可控范围内。						
记录人		总监签阅					