

监 理 日 志

工程名称: 先锋电厂 5#炉顶0.5MW分布式光伏发电项目

日期	2019年 1月 1日 星期二	气候	晴	气温	1~4℃
监理人员动态:	李守州		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	51人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1#炉顶支架基础及模完成 12#炉顶垂直桁架盖板安装完成 8#、11#炉顶清理场区施工垃圾				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	合和场施工机械: 无 合和场施工人员: 管理顺利 合和场生产: 文明施工现场管理顺利				
记录人	李守州		总监签阅	李守州	