

监 理 日 志

工程名称: 光禄电站1号尾间5.5MW分布式光伏发电项目

日期	2019年1月3日 星期四	气候	阴	气温	6~8℃
监理人员动态:	李叶	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1#尾间基础浇筑1200方 科技楼基础浇筑640方 8#、11#尾间信号电缆放线完成。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	会审入场施工机械: 无 会审入场施工人员: 5人, 管理人员3人 会审安全手册, 文明施工均在可控范围内。				
记录人	李叶	总监签阅	苗守明		