

监 理 日 志

工程名称: 锦州市黑丁房尾顺上1000分式光伏发电项目

日期	2019年02月21日 星期一	气候	多云	气温	5~10℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工部位 施工进度 情况	1#屋面安装支架底座300个。 加固单位已开始加固了屋。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日入场施工机械: 无 今日入场施工人数: 管理负责人 今日安全生产: 无 施工范围可控范围内				
记录人	李少刚		总监签阅	苗宇胜	