

监 理 日 志

工程名称: 先鋒黑丁居頂5.5mmp布式光伏發電工程

日期	2019年4月9日星期二	气候	雨	气温	11.33℃
监理单位动态:	李叶		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	242				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	5#屋面除锈刷漆80%, 4#屋面夹胶安装5%, 组件安装100%, 1#屋面组件侧接地完成100%.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日入场施工机械: 无 今日入场施工人数: 24人. 今日安全巡查, 文明施工均可控范围内.				
记录人	李叶		总监签阅	高守明	