

监 理 日 志

工程名称: 先锋电渠丁房屋顶0.5m厚分布式光伏发电项目

日期	2019年4月13日星期二	气候	多云	气温	20~27℃
监理单位动态:	李树明		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1#、9#、10#屋面接地扁铁焊接56米, 5#屋面汇流箱安装5台, 144m ² 组串仪线完成2台汇流箱桥架安装完成5%.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	会审入场施工机械1台. 会审入场施工人员20人 会审安全生产、文明施工可在可控范围内.				
记录人	李树明		总监签阅	李树明	